




RT811E



Descripción: Higrómetro, termómetro digital Jumbo display con sensor externo de temperatura

Lectura máxima y mínima

Sensor externo

Alarma sonora si la temperatura esta por debajo de 0 °C

Selección de °C y °F

Con soporte

Rango de medida: Humedad 20 - 99%

Temperatura 0 to 50 °C /°F (ambiente)

-50/70 °C /°F (sensor externo)

Tamaño: 97mm (Ancho) x 110mm(Alto) x 22 mm

CE approved